

# STOP ANTICORROSIVO

## DESCRIPCIÓN

**Stop Anticorrosivo** es un producto formulado a base de pigmentos anticorrosivos y resinas sintéticas de alta calidad. Recomendado para proteger superficies metálicas ferrosas de la corrosión, creando una barrera eficaz contra los agentes atmosféricos en interiores y exteriores. Elaborado bajo **Norma NTE INEN 1043 Tipo 1**.

## USOS

**Stop Anticorrosivo** se usa como fondo sobre superficies metálicas tales como: estructuras de hierro, acero, cercas, portones, construcciones metálicas, que estén expuestas a la intemperie y ambientes medianamente corrosivos.

## ESPECIFICACIONES

<b>Acabado:</b>	Brillante - Mate
<b>Número de manos recomendadas:</b>	2 a 3 manos
<b>Espesor recomendado película seca:</b>	35 a 50 micras
<b>Rendimiento teórico @ 25 micras película seca:</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>Tiempo de secado al tacto:</b>	1 hora @ 25 micras y 25°C
<b>Tiempo de secado entre manos:</b>	4 horas @ 25 micras y 25°C

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya **Stop Anticorrosivo** con thinner laca en función de la herramienta de aplicación y del tipo de producto:

Brocha/Rodillo	4:1	4 partes de Anticorrosivo y 1 de thinner laca
Soplete	4:2	4 partes de Anticorrosivo y 2 de thinner laca

Se recomienda aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva para garantizar la resistencia y protección.

La herramienta de aplicación se lava con thinner laca. Diluya únicamente la cantidad que se vaya aplicar.

Aplique con temperatura entre 5°C y 30°C.

wesco  
PINTURAS



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie en la que se va a aplicar, debe estar completamente seca, libre de humedad, polvo, grasas, óxido suelto y otros contaminantes.

En superficies metálicas oxidadas se recomienda eliminar el óxido aplicando **Desoxidante Wesco** antes de aplicar **Stop Anticorrosivo**.

En superficies con pinturas en buenas condiciones, lijar suavemente en seco hasta eliminar el brillo, si es mate limpiar y secar bien.

Las superficies con pinturas antiguas deterioradas, eliminarlas con lija, grata metálica, cepillo de alambre o removedor; se limpia y se seca bien.

## PRECAUCIONES

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione buena ventilación

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use, alejado de las fuentes de calor e ignición.

Este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



ELABORADO BAJO NORMA  
NTE INEN 1043 TIPO 1

MANTENGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS

