

# Transpirex

permeable

## DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica de acabado mate brinda una gran transpirabilidad, evitando la aparición de humedad por condensación. Recomendada para ambientes tropicales con elevadas temperaturas y humedad debido a que permite la salida del vapor de agua.

Contiene aditivos fungicidas que evitan la aparición de moho, suponiendo un gran alivio para personas con alergias y/o problemas respiratorios provocadas por mohos.

## USOS

**Transpirex** es ideal en superficies interiores y exteriores; sobre hormigón, mortero y mampostería, en ambientes con excesiva humedad.

## ESPECIFICACIONES

<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Perdida por m<sup>2</sup> estandar:</b>	223.03 g/cm <sup>2</sup> día Muy permeable V2
<b>Resistencia a la difusión del vapor de agua (Sd):</b>	0.094 g/cm <sup>2</sup> día Muy permeable V2
<b>Tiempo de secado al tacto:</b>	2 horas
<b>Tiempo de secado entre manos:</b>	4 horas
<b>Rendimiento teórico:</b>	10 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>Densidad:</b>	1.45 g/ml
<b>Viscosidad a 25 °C:</b>	110 ± 3 KU
<b>Número de manos:</b>	2 - 3 manos

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice el producto con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya la pintura con agua limpia en función de la herramienta de aplicación:

<b>Brocha</b>	25% de agua	75% Pintura Transpirable
<b>Rodillo</b>	25% de agua	75% Pintura Transpirable
<b>Pistola</b>	10% de agua	90% Pintura Transpirable

Aplicar dos o más manos del producto para lograr un buen cubrimiento y blancura.

La herramienta de aplicación lavar con agua. Aplique en temperatura entre 5 y 40°C.

wesco  
PINTURAS



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, aceite, moho u otros contaminantes.

En superficies nuevas permita que el mortero fragüe por 28 días. Elimine eflorescencias y neutralice la alcalinidad con **Limpiador Ácido** de **Wesco**. Corrija posibles defectos observados con **Masilla Fibralastic** de **Wesco**, en superficies muy degradadas aplique **Fijador Z-20** de **Wesco**, diluido con 5 partes de agua.

En superficies con problemas de humedad por capilaridad, previo al uso de **Transpirex**, resane la superficie con **Mortero Cal Base**, el cual creará un sistema transpirable que facilita la salida del vapor de agua.

## PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco. Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.

Los envases vacíos deben ser reciclados.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

